


RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked



FILE NAME uenp_clm_hospital veterinário	FSCM Nº	SHEET	SCALE
		UENP - CLM HOSPITAL VETERINÁRIO	
		Reparo Nº 9 e Nº 10 Janela para exaustor	
Lincoln Makoto Nozaki - Eng. Civil		DWG Nº	DET 9